



OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 2 hvězdiček z 5 možnýchČíslo OSVĚDČENÍ:
Datum a čas vystavení:CR-272E-24-0001601
27.08.2024 16:13:15

Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla):
Tovární značka:
Model vozidla:
Rok první registrace dle tech. průkazu:
Stav tachometru:WVWZZZAUZJ8910333
VOLKSWAGEN
GOLF
2018
45 200

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru:

**Kontrola stavu tachometru:**

Aktuálně v systému Cebia REPORT není dostatek záznamů pro jednoznačné posouzení stavu tachometru.

Ze stáří vozidla (6 let) a zadaného stavu tachometru (45 200 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

7 500 km/rok

Kontrola odcizení, financování, VIN:

**Kontrola odcizení:**

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR

**Kontrola financování (leasing):**Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na www.cebia.cz/overeni**Kontrola VIN:**

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla

Kontrola roku výroby:

**Kontrola roku výroby:**

Rok výroby vozidla dle Cebia je: 2018/06

Původ vozidla: ČR

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Cebia, spol. s r.o.
BB Centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/24, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207
IČ-18628443 DIČ-CZ18628443

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,
servisních záznamů, poškození<https://cz.cebia.com/cr/CR-272E-24-0001601/E-CR>

PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace
a odhlášení vozidla v zahraničíwww.cebia.cz/PROVIN

DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

www.cebia.cz/VINTEST